





		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor- Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	EB99 Station 12	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 290 von 954 Bl.



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	EB100 Station 12	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 291 von 954 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 A4 O M + E101.0 84.7	3 -12A7	5 A3 O M + E101.1 84.7	7 -12A7	2 A8 O M + E101.2 84.7	4 -12A7	6 A7 O M + E101.3 84.7	8 -12A7	1 A4 O M + E101.4 84.7	3 -12A8	5 A3 O M + E101.5 84.7	7 -12A8	2 A8 O M + E101.6 84.7	4 -12A8	6 A7 O M + E101.7 84.7	8 -12A8
St.12:		St.12: Schrauber Position 1		St.12: Schrauber Position 2		St.12: Schrauber Position 3		St.12: Schrauber Position 4		St.12: Schrauber Position 5		St.12: Schrauber Position 6		St.12:	
Digitaler Eingang		Digitaler Eingang		Digitaler Eingang		Digitaler Eingang		Digitaler Eingang		Digitaler Eingang		Digitaler Eingang		Digitaler Eingang	

		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor- Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	EB101 Station 12		=
				Bearb.	Gernard						+
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d			Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 292 von 954 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12A30

Schraubersteuerung Atlas-Copco



E102.0	1	A4	3	-12A9	84.7	E102.1	5	A3	7	-12A9	84.7	E102.2	2	A8	4	-12A9	84.7	E102.3	6	A7	8	-12A9	84.7
St.12: Schrauber 1 Verschraubung i.O.						St.12: Schrauber 1 Versch. n.i.O.						St.12: Schrauber 1 Versch. n.i.O.						St.12: Schrauber 1 Stopp bei n.i.O.					
Digitaler Eingang						Digitaler Eingang						Digitaler Eingang						Digitaler Eingang					


12A31

Schraubersteuerung Atlas-Copco




E102.4	1	A4	3	-12A10	84.7	E102.5	5	A3	7	-12A10	84.7	E102.6	2	A8	4	-12A10	84.7	E102.7	6	A7	8	-12A10	84.7
St.12: Schrauber 2 Verschraubung i.O.						St.12: Schrauber 2 Versch. n.i.O.						St.12: Schrauber 2 Versch. n.i.O.						St.12: Schrauber 2 Stopp bei n.i.O.					
Digitaler Eingang						Digitaler Eingang						Digitaler Eingang						Digitaler Eingang					


		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	EB102 Station 12	=	Blatt 293 von 954 Bl.
				Bearb.	Gernard						
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	



	9.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH	AB100 Station 12	=		
			Bearb.	Gernard						Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 296 von 954 Bl.
			Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d				



	19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	AB101 Station 12	=	
			Bearb.	Gernard					+	
			Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 297 von 954 Bl.



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	AB102 Station 12	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 298 von 954 Bl.