



La ganaschia deve essere sottoposta a TEMPRA SOTTOVUOTO HRC 56-58 prima della rettifica

SHI: 1
OF: 1