



- La ganascia deve essere sottoposta a TEMPRA SOTTOVUOTO HRC 56-58 prima della rettifica

Model Filename: 0203624301.par	Draw Filename: 0203624301.dft
Il presente documento contiene INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di ATOP S.p.A., ai termini di legge ogni diritto è riservato. This document contains CONFIDENTIAL INFORMATION of ATOP S.p.A. All rights are reserved.	

VEDI NOTE

	Date: -

02



SHI: 1
OF: 1

OF: 1