






		19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG		Westphal GmbH		Einspeisung		Blatt 1	
				Bearb.	Gernard										
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Celle 05141 / 9551-0		Zeichnungsnr.: P000900		von 954	Bl.


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8 2L1 1.8 2L2 1.8 2L3 1.8 PE 2L1 2L2 2L3 PE 30.1 30.1 30.1 6.1									




		19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor- Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH	24V DC Stationen		=	
				Bearb.	Gernard						+	
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 6 von 954 Bl.	




		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH	24V DC Stationen		
				Bearb.	Gernard					=	
				Gepr.		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Celle 05141 / 9551-0	Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 7	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 954 Bl.	



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	24V DC Stationen		=	Blatt 8 von 954 Bl.
				Bearb.	Gernard							
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900		



	19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH	24V DC Stationen	=	
			Bearb.	Gernard					+	
			Gepr.		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Celle 05141 / 9551-0	Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 9	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 954 Bl.	



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor- Montagelinie		GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Steuerung Ein/Aus		=
				Bearb.	Gernard					Not - Aus		+
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 10 von 954 Bl.	