







		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG		Westphal GmbH		Antriebe		=	
				Bearb.	Gernard					Celle 05141 / 9551-0		Kurve 1 +Strecke 2		+	
				Gepr.								Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 20	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d					von 954 Bl.	







		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Antriebe Station 6		=
				Bearb.	Gernard						+
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d	Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 22 von 954 Bl.	



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG	Westphal GmbH	Antriebe Kurve 2 +Strecke 1		=
				Bearb.	Gernard				Celle 05141 / 9551-0			+
				Gepr.						Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 23
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d				von 954 Bl.



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG		Westphal GmbH		Antriebe Station 14/15		=	
				Bearb.	Gernard					Celle 05141 / 9551-0				+	
				Gepr.								Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 24	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d						von 954 Bl.	



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG	Westphal GmbH	Antriebe Station 20		=
				Bearb.	Gernard							+
				Gepr.		Urspr. WSCAD 4.1		Ers.f	Celle 05141 / 9551-0	Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 25
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				Ers.d				von 954 Bl.