













		19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan Kurve1, St.01, St.02		=	
				Bearb.	Gernard							+	
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f		Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 910 von 954 Bl.	



		19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan St.03, St.04		=	
				Bearb.	Gernard							+	
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 911 von 954 Bl.	




		9.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan St.05, St.06		
				Bearb.	Gernard						
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 912 von 954 Bl.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Station 10

Station 11




		9.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan St.10, St.11		=
				Bearb.	Gernard						+
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d	Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 914 von 954 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Station 12


Station 13



(Siehe Blatt 234)

(Siehe Blatt 236)

		19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor- Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan St.12,St.13		=	
				Bearb.	Gernard						+	
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d	Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 915 von 954 Bl.	




		9.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan St.14+15, Kurve 3, HD1, HD2		=
				Bearb.	Gernard						+
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d	Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 916 von 954 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Station 16

Station 17




(Siehe Blatt 249)

(Siehe Blatt 251-252)

		19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG		Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0		Lageplan St.16, St.17		=	
				Bearb.	Gernard									+	
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d			Zeichnungsnr.: P000900		Blatt 917 von 954 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Station 18					Station 19							
Typ 421					Typ 360							
Typ 630					Typ 420							
					Typ 480							
Tr 9583					Tr 9584							
B904 Y842 B840 B841 Y843 B844 Y846 B845					B905 Y856 B854 B855 Y857 B860 Y862 B861							
(Siehe Blatt 254-255)					(Siehe Blatt 257)							
	19.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor-Montagelinie		GEFEG		Westphal GmbH	Lageplan		
			Bearb.	Gernard					Celle 05141 / 9551-0	St.18,St.19	=	
			Gepr.								+	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 918 von 954 Bl.		



		9.09.01	Ratz	Datum	14.11.00	Motor- Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Lageplan St.20, St.21		
				Bearb.	Gernard						
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 919 von 954 Bl.