


2206 Spannfederaufnahme	1.2842 Präzi-flach	50x10	65		nitriert		M36884	00	2206	0,1		
BESCHREIBUNG	MATERIAL	HALBZEUG	ZUSCHNITT		ARTIKEL-NR.	OBERFLÄCHE	FIRMA	BEMERKUNG	ZG-Nr.	Index	BLATT	MASSE
Stückliste												
<div><div>Westphal MECHANIK</div><div>Wilhelm-Hasselmanstr. 27 29227 Celle Tel.: 05141/9551 0 Fax.: 05141/86575</div></div>		Kantenbrechung: Aussenkanten 0,5 gebrochen Aufnahme-, Ausricht- und Führungskanten 0,2 gebrochen		Toleranzangaben für Längen- und Durchmesserbemaßung				© Alle Rechte bei Westphal-Mechanik GmbH & Co KG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberechte liegen bei uns.				
				Maßzahl	Toleranz	Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel.						
				0	DIN - mittel							
				0,0	± 0,1							
				0,00	± 0,02							
					Datum	Name	2206 Spannfederaufnahme Motorgehäusemontage KAG Projektnummer Index Blatt M36884-00-2206					
				Modell	15.07.2007	Angersbach						
				Zeichnung	17.09.2008	Angersbach						
				letzte Sicherung:								
				17.09.08 / 14:35								
							Format					
							A3					
Status	Änderungen	Datum	Name	K:\CAD-archiv\KAG\M36884_KAG_Gehäusemontage\M36884-Zeichnungen u. Stücklisten\2206 Spannfederaufnahme-00.idw								