

Tabelle 1. Maße

Tabelle 1. Maße																						
Dicke h						max = Nennmaß																
						min																
Lochdurchmesser d_1 (D12)						Außendurchmesser d_2 (d12)						Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/1000 Stück ≈										
Nenn- maß	min.	max.	Nenn- maß	min.	max.	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
3	3,02	3,12	6	5,85	5,97	0,017	0,025	0,033	0,05	0,083	0,166	0,183	0,2									
4	4,03	4,15	8	7,81	7,96	0,03	0,044	0,059	0,089	0,148	0,296	0,326	0,355									
5	5,03	5,15	10	9,81	9,96	0,046	0,069	0,092	0,139	0,231	0,462	0,509	0,555									
6	6,03	6,15	12	11,77	11,95	0,067	0,1	0,133	0,2	0,333	0,666	0,732	0,799	0,866	0,932							
7	7,04	7,19	13	12,77	12,95	0,074	0,111	0,148	0,222	0,37	0,74	0,814	0,888	0,962	1,04							
8	8,04	8,19	14	13,77	13,95	0,081	0,122	0,163	0,244	0,407	0,814	0,895	0,977	1,06	1,14	1,22	1,3					
9	9,04	9,19	15	14,77	14,95	0,089	0,133	0,178	0,266	0,444	0,888	0,977	1,07	1,15	1,24	1,33	1,42					
10	10,04	10,19	16	15,77	15,95	0,096	0,144	0,192	0,289	0,481	0,962	1,06	1,15	1,25	1,35	1,44	1,54	1,64	1,73			
11	11,05	11,23	17	16,77	16,95	0,104	0,155	0,207	0,311	0,518	1,04	1,14	1,24	1,35	1,45	1,55	1,66	1,76	1,86			
12	12,05	12,23	18	17,77	17,95	0,111	0,166	0,222	0,333	0,555	1,11	1,22	1,33	1,44	1,55	1,66	1,78	1,89	2			
13	13,05	13,23	19	18,725	18,935	0,118	0,178	0,237	0,355	0,592	1,18	1,3	1,42	1,54	1,66	1,78	1,89	2,01	2,13	2,25	2,37	
14	14,05	14,23	20	19,725	19,935	0,126	0,189	0,252	0,377	0,629	1,26	1,38	1,51	1,64	1,76	1,89	2,01	2,14	2,26	2,39	2,52	
15	15,05	15,23	21	20,725	20,935	0,133	0,2	0,266	0,4	0,666	1,33	1,46	1,6	1,73	1,86	2	2,13	2,26	2,4	2,53	2,66	
16	16,05	16,23	22	21,725	21,935	0,141	0,211	0,281	0,422	0,703	1,41	1,55	1,69	1,83	1,97	2,11	2,25	2,39	2,53	2,67	2,81	
17	17,05	17,23	24	23,725	23,935	0,177	0,265	0,354	0,531	0,885	1,77	1,95	2,12	2,3	2,48	2,65	2,83	3,01	3,19	3,36	3,54	
18	18,05	18,23	25	24,725	24,935	0,186	0,278	0,371	0,557	0,928	1,86	2,04	2,23	2,41	2,6	2,78	2,97	3,15	3,34	3,53	3,71	
19	19,065	19,275	26	25,725	25,935	0,194	0,291	0,388	0,583	0,971	1,94	2,14	2,33	2,52	2,72	2,91	3,11	3,3	3,5	3,69	3,88	
20	20,065	20,275	28	27,725	27,935	0,237	0,355	0,474	0,71	1,18	2,37	2,6	2,84	3,08	3,31	3,55	3,79	4,02	4,26	4,5	4,74	
22	22,065	22,275	30	29,725	29,935	0,256	0,385	0,513	0,769	1,28	2,56	2,82	3,08	3,33	3,59	3,85	4,1	4,36	4,62	4,87	5,13	
22	22,065	22,275	32	31,67	31,92	0,333	0,499	0,666	0,999	1,66	3,33	3,66	4	4,33	4,66	4,99	5,33	5,66	5,99	6,33	6,66	
25	25,065	25,275	35	34,67	34,92	0,37	0,555	0,74	1,11	1,85	3,7	4,07	4,44	4,81	5,18	5,55	5,92	6,29	6,66	7,03	7,4	
25	25,065	25,275	36	35,67	35,92	0,414	0,621	0,827	1,24	2,07	4,14	4,55	4,96	5,38	5,79	6,21	6,62	7,03	7,45	7,86	8,27	
26	26,065	26,275	37	36,67	36,92	0,427	0,641	0,855	1,28	2,14	4,27	4,7	5,13	5,55	5,98	6,41	6,84	7,26	7,69	8,12	8,55	
28	28,065	28,275	40	39,67	39,92	0,503	0,755	1,01	1,51	2,52	5,03	5,53	6,04	6,54	7,04	7,55	8,05	8,55	9,06	9,56	10,1	
30	30,065	30,275	42	41,67	41,92	0,533	0,799	1,07	1,6	2,66	5,33	5,86	6,39	6,93	7,46	7,99	8,52	9,06	9,59	10,1	10,7	
32	32,08	32,33	45	44,67	44,92	0,617	0,926	1,23	1,85	3,09	6,17	6,79	7,41	8,02	8,64	9,26	9,87	10,5	11,1	11,7	12,3	
35	35,08	35,33	45	44,67	44,92	0,493	0,74	0,986	1,48	2,47	4,93	5,43	5,92	6,41	6,91	7,4	7,89	8,38	8,88	9,37	9,86	
36	36,08	36,33	45	44,67	44,92	0,449	0,674	0,899	1,35	2,25	4,49	4,94	5,39	5,84	6,29	6,74	7,19	7,64	8,09	8,54	8,99	
37	37,08	37,33	47	46,67	46,92	0,518	0,777	1,04	1,55	2,59	5,18	5,7	6,21	6,73	7,25	7,77	8,29	8,8	9,32	9,84	10,4	
40	40,08	40,33	50	49,67	49,92	0,555	0,832	1,11	1,66	2,77	5,55	6,1	6,66	7,21	7,77	8,32	8,88	9,43	9,99	10,5	11,1	
Üblicherweise werden die Paßscheiben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten Größen hergestellt.																						

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Dicke h	max. = Nennmaß	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
-----------	----------------	-----	------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---