





		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	EB13 Station 02		
				Bearb.	Gernard						
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 140 von 954 Bl.





GEFEG

E 15.1	X 201.1	24VDC
E 14.5	X 201.4	OV
E 14.4	X 201.2	comout
E 14.3	X 201.2	Run
A 13.3	X 201.8	Ready
	X 201.10	OR
	X 201.11	STO
	X 201.12	TRC
	X 201.3	Comin
A 13.5	X 202.1	Comin
A 13.2	X 202.4	IN1
	X 202.6	IN3
	X 202.8	IN5
A 14.2		IN6+7
E 14.2		CST
A 13.4	X 202.3	Busy
A 13.6	X 202.5	IN0
	X 202.7	IN4
		ACK
	X 202.1	comout
	X 202.1	comout





		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Kamera Station 02	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 141 von 954 Bl.





		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	Kamera Station 02		
				Bearb.	Gernard						
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 145 von 954 Bl.





		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor- Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	AB14 Station 02		
				Bearb.	Gernard						
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 149 von 954 Bl.