










		9.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	EB20 Station 08	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f			Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 161 von 954 Bl.







0		1		2		3		4		5		6		7		8		9													
-8A16				-8A16				-8A16				-8A16				-8A17				-8A17				-8A17				-8A17			
Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang				Digitaler Ausgang			
St.08:				St.08:				St.08:				St.08:				St.08:				St.08:				St.08:				St.08:			
A20.0 O MO 81.7				A20.1 O MO 81.7				A20.2 O MO 81.7				A20.3 O MO 81.7				A20.4 O MO 82.1				A20.5 O MO 82.1				A20.6 O MO 82.1				A20.7 O MO 82.1			
1		3		5		7		2		4		6		8		1		3		5		7		2		4		6		8	
Indramat Reserve																															



		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	AB20 Station 08	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	Blatt 167 von 954 Bl.





		19.09.01	Ratz	Datum	13.11.00	Motor-Montagelinie	GEFEG	Westphal GmbH Celle 05141 / 9551-0	AB21 Station 08	=	
				Bearb.	Gernard					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. WSCAD 4.1	Ers.f	Ers.d		Zeichnungsnr.: P000900	
										Blatt 169 von 954 Bl.	